

An aerial photograph of the Indre Havn area in Oslo, Norway. The image shows a mix of urban and natural elements. In the foreground, there are green trees and a grassy area with a small wooden structure. To the left, a railway line runs parallel to the coast. A large white building with a dark roof is prominent in the middle ground. To its right, a modern multi-story apartment building is under construction, surrounded by scaffolding. The background features a blue harbor with a pier and a large crane. The sky is clear and blue.

INDRE HAVN - gjenoppbygging etter Amy





Oppgradering av sandvolleyballbanen Indre havn:

- 3 stk volleyballnett m/stolper og fundament, samt snor til banemerking
- Ballfangernett 35 m, høyde 4 m, monteres i betongringer
- Sand (iht. veileder for sanbanebasseng, vedlagt i mail)
m/fiberduk (hele området ligger på eksisterende asfalt)
- Eksisterende sand;
350 m², ca. 30–40 cm dybde
- Behov for ny sand;
250 m², 30 cm dybde
- Jordmasser som skiftes ut med sand og asfalt må
borttransporteres

A02	Forslag 3 baner	29.08.2025	JHA	-	-
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet	Kontr.	Godkjent
Indre Havn Volleyballbaner		Målestokk	Dato	02.05.2025	
		1:200	Tegnet	Jenny Hartveit Almel	
			Kontr.	-	
			Godkjent	-	
		Anv. bet.			
		Ersatin. for			
Larvik kommune		Tegning nr. L-01	Rev. A02		










2020



STENGT


på grunn av sikkerhet!

På grunn av kritisk slitasje på fundament og brygge har Larvik kommune bestemt å stenge Vestre brygge og området rundt.



Larvik
kommune

www.larvik.kommune.no







"Vi har undersøkt kaidekke K, A og C, og funnet at stormen Amy ikke har forårsaket skader på disse dekkene.

Vi har imidlertid observert setninger i opplegget for dragerne i østre del av dekke K. Da dragerne ikke lenger har opplegg, har de markert et område her, som ikke må belastes med kjøretøy over 2,5t."

