



|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Saksbehandler | Christian Trankjær |
| Deres ref.    |                    |
| Vår ref.      | 21/46618           |
| Arkiv         | 20/8900            |
| Vår dato      | 19.04.2021         |
| Deres dato    |                    |

Vestfold og Telemark fylkeskommune

### Nedre Fritzøegate - utfordringer med brostein

Det henvises til tidligere dialog vedr. gjennomgangstrafikk via Langestrand i Larvik.

Det er utfordringer med brostein lagt i området rundt Øvre Verksgård, og særlig i den øvre delen før porten til Larvik Museum. Steiner som løsner medfører at det til stadighet er hull i veidekket noe som kan medføre betydelig fare både for syklister og førere av mopeder og motorsykler.

Larvik kommune ber VTFK undersøke om det er mulig å finne en varig løsning på problemet.

Med hilsen  
Christian Trankjær  
Avdelingsleder  
33 17 18 13

*Dette dokumentet er ekspedert uten manuell signatur*

#### Kopi til:

Vestfold og Telemark  
fylkeskommune

Postboks 2844

3702

SKIEN