



Larvik
kommune

Oppgradert renovasjonsløsning for Kronprinsentomta

Nedgravde renovasjonsbeholdere

Eksisterende

Løsning

Det har lenge vært en utfordring med søppel på avveie i Kronprinsenparken.

Dagens løsning har 5 stk. “smarte” beholdere med komprimering

- lite volum per beholder og ujevn fyllingsgrad
- —> Må tømmes ofte
- Har hatt gjentakende behov for tømming i helger (overtidsbetaling)
- 5 stk beholdere gir et visst estetisk avtrykk





Det ønskes en løsning som:


- tar hånd om all forsøpling i parken
- er mer kostnadseffektiv å drive
- er lite dominerende i parkbildet, men med god tilgjengelighet og brukervennlighet




2 stk nergavde beholdere

-

[illegible]





Merknader
 I tillegg til R2.01 for beredningsnett og R2.01 for heiser.
 I tillegg også til utleggsmengder i prosjektet.
 Vær klar på informasjon og dokumentasjon etter reglementet til kommunen.

Klient: Stavanger, Næringsmiddel		Utskrift: 22.06.2023	
Larvik kommune		Prosjekt: 21105-02	
Stavanger VVA anlegg		Plan: R2.12	
Nedgravd avfallsholder		Prosjekt: R2.12	
Landskap		Prosjekt: R2.12	
Plan		Prosjekt: R2.12	
Utskrift: 22.06.2023		Prosjekt: R2.12	
Envidan		R2.12	



Alternative toppløsninger



Alternative toppløsninger - Foreslått type

Enviropac - Sulo Iceberg - Max3






Skjult løfteanordning



Gangplattform

Plattformene kan leveres både på nivå og overlappende. Leveres den med forsenkning kan den legges på gatestein, gummimatter og asfalt. Plattform i stål med anti-skli mønster leveres som standard. I tillegg tartan gummibelegg i rød eller sort.






Liknende løsning som dette,
men med denne typen
dekke

- Svakt forhøyet kant for å hindre inntrenging av overflatevann
- Kant tilpasses til gressklipping
- Tilsvarende utprøvd løsning og type som havnevesenet har i nærheten (Bryggeslengen)
- Ønsket farge? Svart, Koksgrå Stavernsgult?





Etableringen utføres samtidig med oppgradering av VA-anlegget ved Kronprinsen pumpestasjon. Det lekker inn fremmedvann i VA-anlegget, og dårlig hydraulikk i eksisterende anlegg senker kapasiteten til avløpssystemet.

